Erledigt

Radeon RX Vega 64 crasht im beim Rendern aus Adobe Programmen

Beitrag von „Lenny5Aces“ vom 28. Februar 2019, 14:25

[Zitat von CMMChris](#)

Das mit dem Bluetooth liegt nicht direkt am SMBIOS. Nutzt du eine USB Kext? Wenn ja musst du dort das SMBIOS abändern, damit es auf iMacPro1,1 matcht. Wenn du das nicht machst, fehlt die die USB Implementierung, dann funzt mehr als nur Bluetooth nicht. 😊

Aaaaaah, danke. 👍