Erledigt

Aktuellen Hacki Upgraden

Beitrag von „al6042“ vom 3. März 2019, 12:30

Ich verstehe das Problem nicht... Ah, eben mit dem EDIT des Beitrags.

Hast du im BIOS nachträglich auch das XMP-Profile aktualisiert?

Ggf. auch mal den NVRAM-Reset per F11-Taste im Clover Bootmenü in Betracht ziehen.