10Gb-BaseT Lan für Asus X299 Prime Deluxe?

Beitrag von „DSM2“ vom 25. März 2019, 13:14

Ungewöhnlich oder besser gesagt schlichtweg falsch ist das deshalb, weil es absolut gar nichts mit der Situation des Threaderstellers zu tun hat.

Das ganze wurde hier bereits 3x durchgekaut.

Auch der CMOS Reset ist nichts ungewöhnliches den das Board gemacht hat, dieser hängt mit dem neuen Device und der Deaktivierung des SATA Ports zusammen.

derpuma