Erledigt [Erfolgreich] Erster Hackintosh mit MSI X299 SLI Plus und i7-7820X - Probleme bei der Installation (ehemals Gigabyte X299 UD4 Pro)

Beitrag von „DSM2“ vom 31. März 2019, 17:15

Ja und nun sollte es eigentlich auch keine Probleme mehr geben.

Das Gigabyte X299 UD4 Pro wird ebenfalls problemlos laufen, ich denke einfach das auch dort im Bios irgendwas in die Suppe spuckt.

Hätte ich das Board hier, würde es wahrscheinlich keine 5 Minuten dauern bis es läuft.

Manche Dinge sind von weitem schwierig zu navigieren aber gut die Kiste rennt ja bereits schon.