Erledigt

MSI Notebook Intel HD630 DP/HDMI Probleme

Beitrag von „sosurfer“ vom 7. April 2019, 11:50

Wie gesagt...

Displayport einwandfrei

Laptop integriert aus (bzw halt schwach beleuchtet, schwarz)

Siehe Anhang, da fehlt halt auch der Typ LVDS.

Korrekt wäre Index 0 BusID 0x00 Pipe 8 Typ LVDS

Sobald ich das aber zu dem Index 1 (Displayport) dazu nehme, geht dann nur Laptop und DP flackert, dann Freeze