Erledigt Probleme mit INTEL HD630 und dem herunterfahren

Beitrag von „Riceriver“ vom 2. Mai 2019, 00:08

Hallo,

ich habe vor einiger Zeit (März '18) meinem Papa einen Hackintosh zusammen gebastelt (Komponenten untenstehend).

Damit hab ich leider immernoch einige Probleme (momentan Mojave 10.14.4).

Die integrierte INTEL HD630 wird nur mit 6Mb Ram erkannt, das Dock bleibt dementsprechend grau und auch die generelle Grafikdarstellung ist sehr "ruckelig".

Das zweite (nicht ganz so wichtige) Problem ist, sobald man den Hackintosh herrunter fährt, startet er direkt wieder neu. Der Workaround momentan besteht aus einer Funksteckdose die zum richtigen Zeitpunkt abgeschaltet wird...

Und noch ein wirklich irrelevantes Nebenproblem besteht darin, dass ich die Tonausgabe leider nicht über HDMI hinbekomme, der Monitor (alter HP w2207h) ist zusätzlich per Klinke angebunden, funktioniert auch.

Ich bekomme die genannten Probleme leider nicht in den Griff, deshalb würde ich mich wirklich sehr über eure Hilfe freuen!

Hier (Google-Drive) habe ich mal die komplette EFI-Partition als Zip hochgeladen.

Die verbauten Komponenten:

- Gigabyte GA-H270N-WIFI Intel H270
- Intel Core i5 7500 4x 3.40GHz So.1151 (Kaby-Lake)
- 8GB (2x 4096MB) Crucial Ballistix Sport LT DDR4-2666
- 275GB Crucial MX300 2.5"
- 500 Watt Sharkoon SilentStorm

Ich bin über jede Hilfe unendlich dankbar...