Erledigt RX 580 SP 2048 (RX 570) wird nicht erkannt

Beitrag von „redbelt“ vom 11. Mai 2019, 19:42

Warum versucht man es nicht mit meiner EFI, die hier hinterlegt ist?

Sind doch die selben Komponente nur anderer Hersteller. Die Grafikkarte zumindest.