Erledigt

Komme einfach nicht weiter... :-/

Beitrag von „Mortyrio“ vom 12. Mai 2019, 21:02

Hab ich gemacht, die Stick sind zwei Mal neu erstellt worden.

Boah, was jetzt passiert ist: Nachdem ich den Optane Speicher ausgebaut habe und den Installationsvorgang testete, zeigt mir das BIOS nach dem Einbau, dass die Bootfestplatte mit dem Windows "incomplete" ist und keine Bootplatten mehr angezeigt werden. Also der Optane Speicher scheinbar durch den Ausbau nicht mehr mit der Bootplatte zusammenarbeitet. Ich schmeiß den Optane Speicher echt bald in die Tonne, das ist jetzt das dritte Mal das nach irgendwas das Teil streikt und ich Windows neu installieren muss. Hab natürlich nur eine alte Datensicherung, wer denkt denn daran dass nach dem Aus- und Einbau des Optane Speichers so etwas passiert. Morgen rufe ich Gigabyte an, das kann ja wohl nicht sein...

Wieder zu macOS: Der Bootvorgang dauert ewig und ich komme weiterhin nicht auf den Installationsvorgang. Mojave bleibt bei den PITD Sensors hängen, und High Sierra im nächsten Schritt bei APFS-Modul-Start. Screenshots sind angehängt.