Erledigt

ASUS ZenBook UX310UAK - KabyLake - jetzt mit Open Core

Beitrag von „Holz_Michel“ vom 15. Mai 2019, 22:19

Ich brauch da mal ein paar ruhige Minuten für den USBPorts.kext, hat auf die Schnelle jetzt nicht geklappt.

Also momentan gibt es neben dem fehlenden einen USB-Port noch ein (bestimmt easy zu lösendes) "Problem" sowie eben leider den laut ratternden und vibrierenden Lüfter, der sich auch mit FakeSMC statt VirtualSMC leider nicht zur Ruhe bringen lässt.

Jetzt mein "Workaraound" Gedanke für das Lüfterproblem: Hat jemand von euch einen i5-7200U Lüfterlos am Laufen? Ich glaube ihr merkt schon wo das hingehen soll: Ich habe mir gedacht, nachdem ich beim Einsatz als MacBook Air keine höheren Temperaturen als ca. 50° (im idle sogar oft unter 30°C) erreiche, wieso nicht versuchen die CPU noch etwas zu drosseln und den Lüfter frech abzuklemmen. Das müsste man freilich testen, ob dann nicht das BIOS in einen Notlaufmodus fährt, aber falls nicht sollte es als "Unilaptop" durchaus auch ohne das laute Gebläse gehen, oder?