Erledigt Designare Z390 / I9 9900 K / Radeon Vega 64 - EFI File Problem ?

Beitrag von „Pixeldieb“ vom 20. Mai 2019, 11:50

Heute die ersten Benchmarks gefahren - mit gemischten Ergebnissen.

CPU - alles da wo es sein soll

SSD‘s- ebenso fein

Aber meine gebraucht erworbene Vega64 liquid wird in iStat Pro konstant bei 127 Grad angezeigt und bringt entsprechend bescheidene Werte (Referenz Valley war 5XXX, ich Messe 8XX).

Der Verkäufer hat mir seine Windows Benchmarks mitgeschickt und ich hatte vor dem Einbau den Lüfter ausgiebig gereinigt.

Einige Vermutungen, denen ich jetzt aufgrund mir bisher fehlender Dokumentation zur Liquid Cooled Vega64 nachgehe (Ihr kennt Links? bitte schmeißt mich zu!):

~~1: Tatsächlich schlechte Wärmeabfuhr~~

2: (zu überprüfen) Zwei unabhängige Stromleitungen notwendig, statt einer mit Doppelstecker [entsprechende Hinweise aus OC Foren empfehlen das]

3: Messergebnis fehlerhaft (~~un~~wahrscheinlich)

4~~: Software, Treiber, etc~~

Bei Punkt 4 habe ich auf Mac noch herzlich wenige Erfahrungen und bitte daher um Ideen und Ansätze.

Sobald ich Punkte ausschließen kann editiere ich den Beitrag selbstredend.

Bis dahin, drückt mir die Daumen