Erledigt BCM943602CS Combo Karte für Hackintosh: Bluetooth — benötige Hilfe

Beitrag von „jemue“ vom 29. Mai 2019, 19:32

Hast du mal den anderen internen USB Anschluss ausprobiert? Dein Board hat ja 2 davon

Am PCIe Slot sollte es nicht liegen, darüber läuft (meines Wissens nach) ausschließlich das WLAN.