Erledigt

Vega64 Lüfter schalten sich nicht ein bei System boot

Beitrag von „CMMChris“ vom 5. Juni 2019, 13:10

Beim Cinebench GPU Test springen die Lüfter nicht an weil die Karte nicht genug bzw. nicht lange genug zu tun bekommt. Die Lüfter schalten sich ab 55°C ein.