Erledigt

Threadripper 1950x: RX56 richtig erkannt?! Shutdown und Audio/Video Async

Beitrag von „SchmockLord“ vom 5. Juni 2019, 21:24

Ich hab das Problem selbst gelöst. Es lag an der Übertaktung.

Irgendwie ist er bei 4.1Ghz immer aus dem Tritt gekommen und das Bild asynchron zum Ton geworden.

Mit 4.0Ghz gehts und das Bild ist synchron zum Ton.

Vielleicht hilft es wem anders noch.

Beste Grüße,

Chris