Lenovo - T480 - Catalina - EFI-Clover

Beitrag von „DSM2“ vom 21. Juni 2019, 14:51

WIFI wird bei dir auch niemals funktionieren liegt daran das es keine Möglichkeit für die Intel Karte gibt.

Du musst dir eine andere WLAN/Bluetooth Karte kaufen, entweder eine Dell DW1560 oder aber DW 1830.

Muss jetzt leider weg aber ich erstelle dir Abends eine neue... wobei theoretisch eigentlich auch meine vom Dell bei dir gehen könnte...

Braucht aber Feintuning auf dein System und ich hab da wirklich keine Zeit zu grad...