Erledigt

Boot-vorgang dauert sehr lange aufgrund eines austimenden ACPI_SMC_PLATFORMPLUGINS

Beitrag von „ralf.“ vom 28. Juni 2019, 17:23

Der Open Core braucht anscheinend einen anderen Apitofix. Was ist dem dem Clover-EFI-Ordner?