Erledigt Brauche Hilfe bei der Installation

Beitrag von „mpe“ vom 30. Juli 2019, 20:26

Hallo liebe community,

Ich brauche eure Hilfe bei der Mojave Installation auf meinem X99-E WS mit der Radeon XFX RX 580.

BIOS Settings hab ich von hier:

https://www.insanelymac.com/fo...ul-buildsuccessful-guide/

Die EFI Datei habe ich von DSM2 Übernomen der eine ähnliche config hat wie ich:

X99 i7 5820K & RX 570 Performance Probleme

Beim Boot mit Inject ATI, ATI & EDID und ohne hab ich jedesmal oben ein paar duzend violette striche im boot screen. Danach bleibt der Boot Vorgang stehen mit der Meldung:

"Displaypolicyd Service exited with abnormal code 1"

Den EFI Order von DSM2 denn ich aktuell einsetze im Anhang.

Grüsse

Marc

EFI-DSM2.zip

Update:

Nach langem warten 15min+ startet die Installation, jetzt mal Formatieren und Installieren.

Hoffentlich läuft alles durch 🙂