Radeon VII im Hackintosh

Beitrag von „DSM2“ vom 3. August 2019, 08:09

Das ist echt sehr eigenartig... Mach mal!

Ich mache mir mal ein paar Gedanken.

Geflashed hast du bis jetzt immer nur das AsRock Bios oder schon eins von den anderen Karten probiert?

Ist zwar eigentlich alles das selbe aber ich werde von dem verhalten deiner Karte grad echt nicht schlau.

Meine MSI war ja anfangs auch eine echte zicke und hat sich erst nachdem Bios update beruhigt,

solange man sie nicht in einem der anderen Slots abseits von Slot 1 verwenden möchte ohne zweite Karte,

deine Karte hingegen wurde ja bereits schon mit dem aktuellen Bios ausgeliefert und sollte eigentlich so rund laufen.