Erledigt

Intel Core i3 9100f

Beitrag von „Nightflyer“ vom 19. August 2019, 21:54

Die 610 hat einen Fermi Chip, wird also nichts mit Mojave

edit

[TaTicChaOzZ](#)

Zum Mainboard, die WIFI Karte wird nicht laufen, die mußt du gegen eine macOS-kompatible karte tauschen