Erledigt AMD RX580

Beitrag von „T4ke“ vom 23. August 2019, 20:21

HarryH vielleicht hat sich was am Grafiktreiber verändert, aber wie CMMChris schon gesagt hat, würde sich das vermutlich sonst auch in anderen Programmen bemerkbar machen.

Ich teste mal das npci bootflag sobald ich zu Hause bin und gebe dann Rückmeldung.

Edit: "Leider" keinen Negativ-Erfolg zu vermelden. Trotz npci=x2000 funktioniert alles wie es soll. VRAM wird auch korrekt angezeigt.

Dann muss der Wurm woanders drin liegen.