Intel Speedstep CPU

Beitrag von „kuckkuck“ vom 5. September 2019, 00:50

Tut mir leid, mein Wissen ist aufgrund mangelnder Hardware was HWP angeht sehr beschränkt. Ich hoffe dir kann hier jemand anders weiterhelfen!

Warum steht im BIOS Intel Turbo Boost nur für Core 1 auf 4,2 GHz? Kann man das umstellen?