Erledigt HackBook verweigert Boot mit Kernel Panic von macOS Catalina

Beitrag von „Obst-Terminator“ vom 9. September 2019, 05:09

Moin kuckkuck BIOS Settings sind nach wie vor die selben und der AHCIPortInjector war drin.

Deswegen habe ich jetzt auch absolut die Lust daran verloren.

Im übrigen funktioniert die EFI mit der neu gebastelten DSDT absolut herausragend unter Mojave!

Ich erstelle nochmal einen neuen Stick und mach Catalina nochmal etwas Platz im APFS Container und starte nochmal einen Versuch. Entsprechende Daten lasse ich dir zukommen, dass wird aber sicher vor Mittwoch nichts geben.