Erledigt Lenovo HELIX 2015 ... ein echtes KuckucksEi.. brauche Ünterstützung der Forums Spezialisten...."

Beitrag von „gerox“ vom 9. September 2019, 11:55

Guten Morgen in Forum

al6042 MacPeet und alle anderen im Forum. -spez . auch Display / Videospezialisten

mit al6042 s config alle Broadwell ig-platform-id´s durchgetestet : meist. weiter 7MB Speicher. einmal schwarzer. Bildschirm. ansonsten Glitsching . insgesamt kein Erfolg !!

immerhin die Glitsches hatte ich noch nicht gesehen --> die IGPU reagiert zumindest auch. im BootLog erkennbar ..

ich kann im Bios zum Videospeicher leider gar keine Einstellungen vornehmen ,auch CSM ist nicht vorhanden ,da ein reines UEFI Bios

gibts da über CLOVER nicht ne Möglichkeit VRAM auf z.B. 32 ,64, 96 etc.. oder max. MB einzustellen ?

sonstige Ideen zum weiteren Vorgehen ?

LG gerox