Erledigt Hilfe! Mein Hackie ist einfach ausgegangen und läßt sich nicht mehr hochfahren

Beitrag von „julian91“ vom 9. September 2019, 16:09

Könnte wie manche Schon Sagten sein das einfach zu viel Druck auf dem PCIe Port hängt.

WEnn möglich könntest du einfach mal einen anderen vollen 16x Port Ausprobieren mit der Graka.

Alternativ halte ich evlt netzteil auch nicht für unsinnig. Vielleicht wird durch das liegen Schwerkrafttechnisch auch wieder eine Verbindung im NT hergestellt.

Du könntest auch versuchen eine GF ohne Stromanschluss zu probieren wenn es wieder auftritt , recher nicht groß bewegen , karte rein und einschalten , sollte er dann anspringen könnte es wirklich das netzteil sein. Aber ohne Netzteiltester ist das glaub auch einfach Schwierig zu Prüfen 🤔