Erledigt Installation von 10.14.6 auf ASRock Z390 Phantom Gaming ITX/AC

Beitrag von „arigata9“ vom 11. September 2019, 23:35

Ich sehe keine doppelten 😉

Probier mal den BrcmPatchRAM2 und den Data kext in Kombination mit AirportBrcmFixup.kext

Ggf. BrcmBluetoothInjector.kext ergänzen.

Die nvram.plist kannst du da liegen lassen, ist ok. Wird meines Wissens dort geschrieben, wenn der NVRAM emuliert wird. Meine ich doch...