Erledigt 10.14.6 Hackintosh update und cloverfehler

Beitrag von „user1_“ vom 28. September 2019, 14:23

nachtrag:

der dvd brenner läuft nun wirklich super an nem anderen sata port

das ergänzende 10.14.6 update kann ich aber bisher noch immer nich installieren, da bricht er quasi beim start direkt ab und startet sich neu