Erledigt Upgrade auf Sapphire 580 Nitro+ klappt nicht / BIOS piept 5 mal

Beitrag von „K3RL“ vom 6. Oktober 2019, 10:44

Manchmal gehen no VGA-Beepcodes auch vom Monitor aus. Mein Dell P2415Q ist dafür ein Kandidat, habe damals von PSU bis Mobo und GPU alles getauscht, nur um festzustellen, dass der Monitor fehlerhaft ist. Legt sich allerdings in der Regel durch sein kurzfristiges Trennen vom Stromnetz. Auch hier: bei Anstecken am Motherboard wars stets alles in Ordnung, deshalb auch initial an die GPU gedacht.