Erledigt T530 Kann nicht externe Festplatten oder EFI Partitionen Mounten.

Beitrag von „jmbm“ vom 10. Oktober 2019, 20:03

cool. wenn ich Sascha_77 s Kextupdater benutze, sollte sich das Hotplug problem ohne viel frickelei von selbst loesen oder?