Gigabyte Z390 DESIGNARE: fertiger Clover-EFI-Ordner zum Download

Beitrag von „FriFlo“ vom 14. Oktober 2019, 14:22

[Zitat von JimSalabim](#)

Update:

So, nachdem mein Rechner vorhin endlich ebenfalls nicht booten wollte, konnte ich das Problem mal systematisch untersuchen. Das Ergebnis ist folgendes (wurde hier auch schon mal angesprochen, aber ich konnte es nicht selbst nachvollziehen, weil mein Rechner ja vorher immer erfolgreich gebootet hatte):

Um zuverlässiges Booten immer zu gewährleisten, wird der Aptio Fix "OsxAptioFix2Drv-free2000.efi" beim iMac19,1 SMBIOS benötigt. Andere Aptio Fixes gewährleisten dies nicht zuverlässig, es muss also genau dieser sein. Beim iMacPro1,1 SMBIOS wird dagegen gar kein Aptio Fix benötigt.

Die EFI-Ordner im ersten Post habe ich aktualisiert.

Wer meinen Ordner schon benutzt, kann einfach die Datei "OsxAptioFix2Drv-free2000.efi" aus dem Ordner EFI/CLOVER/drivers/UEFI an die gleiche Stelle in seinem schon vorhandenen Ordner kopieren.

An anderer Stelle habe ich gelesen, dass vor diesem OsxAptioFix2Drv-free2000.efi gewarnt wird. Der Entwickler selbst scheint eine Stellungnahme geschrieben zu haben, in der er sich für die Veröffentlichung dieses Treibers entschuldigt und dazu auffordert, diesen unter keinen Umständen zu verwenden, da er zu Mainboard-Defekten führen kann. Andere wiederum verwenden den Treiber seit mehr als einem Jahr und sagen, alle seien in Ordnung ... was hältst du davon?