Erledigt Catalina Bluetooth funktioniert nicht

Beitrag von „Lightcatcher“ vom 19. Oktober 2019, 14:35

Hallo liebe Leute,

ich habe seit dem Update auf Catalina ein Problem mit Bluetooth. Bluetooth wird zwar erkannt in den Einstellungen, in der Menu Bar habe ich aber nur das Symbol durchgestrichen (Bluetooth: nicht verfügbar). Das Problem tritt auf meinem HP 8470p auf. Ich habe mich bei der Installation an RehabMans ProBook Guide gehalten, musste aber ein paar Änderungen an der EFI vornehmen, damit die EFI auch unter Catalina funktioniert. Bis auf Bluetooth funktioniert alles. Ich habe zwar einen USB Bluetooth Dongle (mit welchem Bluetooth funktioniert), mir wäre es aber trotzdem lieber wenn Bluetooth auch ohne den Dongle funktioniert.

Meine WiFi/BT Karte ist die Broadcom BCM43225HMB (gebrandet von AzureWave). Ich habe alle Kexte aktualisiert und auch die neusten PatchRAM2 Kexte.

Was ich bisher probiert habe:

- modifizierte PatchRam2 und FirmwareRepo Kexte aus dem InsanelyMac Forum von Gigamaxx (https://www.insanelymac.com/fo...ifi-and-bluetooth-issues/)

- Bluetooth Injector Kext von RehabMan

- Clean Install

EFI ist anbei. Vielleicht hat ja jemand von euch ne Idee.

PS: Habe gehört, dass USB Kexte dieses Problem verursachen können. Ich habe aber nur USBInjectAll und diesen zu entfernen hat das Problem nicht gelöst

Vielen Dank im Voraus.