Erledigt Neu HW kein Boot

Beitrag von „al6042“ vom 23. Oktober 2019, 23:09

Ich würde mal empfehlen die folgenden beiden DSDT-Patches mit in die config.plist zu packen: