Erledigt Problemchen lösen Shuttle Barebone XPC slim DH310V2

Beitrag von „altverloren“ vom 26. Oktober 2019, 22:17

Ich hab dann mal wieder ein wenig "rumgedoktert" und kam die letzten beiden Stunden nicht mehr in die Installationsroutine. Entweder das Stop Schild oder schwarzer Bildschirm.

Arkturus Es sollte keine EVO Plus sein, sonst hat Samsung die falsch beschriftet und verkauft

grt Ich habe das Ganze noch einmal wiederholt. Neu jetzt mit Label und Name =EFI.Im BIOS hatte ich beim Start-Up gerade nicht geguckt.

easy6 Ich kann die Formatierung gerne noch einmal anstoßen. Soll ich dann mit MacOS auch die EFI Partition neu schreiben? Also die Samsung komplett oder nur die "No Name" (siehe Foto) neu machen?

Im Installationsmenü taucht jetzt auch die EFI Partition auf. Aber alle drei EFI, Installationsstick und No Name sind grau.

EDIT:

Ich habe es eben einfach getestet und die komplette SSD mit GUID und Mac Journaled gelöscht. Ergebnis bleibt dasselbe.

EDIT2: Wenn ich mit der Maus über die Platte gehe, erscheint der Hinweis. "Diese Version von MacOS 10.14 kann auf diesem Computer nicht installiert werden."

Das ist derselbe Hinweis wie die Installation per se immer abgebrochen wurde, eh ich dies mir dem boot-Eintrag "-no_compat_check" übergangen bin.

Ich habe schon gelesen, dass man jenes OS installieren muss mit dem der "vorgegaukelte" mac (hier mini8.1) ausgeliefert wurde.

Das wäre aber 10.14 nur nicht .00/01, sondern 6. Ruft das die Probleme hervor?