Erledigt

Mein PowerHac Gi5

Beitrag von „Sensai“ vom 3. März 2013, 17:10

[bene2103](#) ich hab die Abstände zwischen dem Gehäuse ende und meinem HotSwapKäfig falsch gemessen und deshalb musste ich die dazwischen quetschen und jetzt liegt sie am HotSwapKäfig auf und der wiederum liegt schon ganz vorne am Gitter auf Ich werde wahrscheinlich die 2 vordersten Lüfter wegmachen dann dürft es passen 😊