Erledigt Feintuning notwendig?

Beitrag von „al6042“ vom 27. Oktober 2019, 19:22

Die CPU unterstützt kein VT-d, deswegen lässt sich da auch nix abschalten:

https://ark.intel.com/content/...cache-up-to-3-80-ghz.html