Erledigt CPU Frequenz wird vom OS nicht richtig gelesen

Beitrag von „CMMChris“ vom 10. November 2019, 21:42

Mit Xeon habe ich keine Erfahrungen aber bei Core i Prozessoren ist es so wie ich sage. Kann mir aber nicht vorstellen dass es bei Xeon Chips anders ist.