Erledigt WLAN/Bluetooth - Broadcom BCM94360CS2 funktioniert nicht

Beitrag von „NoBody_0“ vom 14. November 2019, 14:29

onboard Intel BT war auf HS14 und in IORegistryExplorer taucht nicht auf