Erledigt Kriege meine 5700XT an meinem Intel iGPU System nicht installiert. Clover - Catalina 10.15.1

Beitrag von „CMMChris“ vom 24. November 2019, 09:54

K3RL Fake EC Device sorgt nicht für Boot. Eigentlich wird dies seit Catalina auch gar nicht mehr fürs Power Management benötigt und ist ungenutzt. ABPC dockt woanders an. Was hier stört ist das EC0 Device auf dem Board. Benennt man dieses in EC um startet die Kiste durch. Nur die Grafikbescheunigung haben wir bisher nicht zum laden bekommen.

SSDT-USBX ist im übrigen genauso unnötig. Die entsprechenden Parameter für die Stromversorgung kommen in die USB Kext.