Erledigt

Kann nur vom USB Stick Booten

Beitrag von „al6042“ vom 24. November 2019, 17:29

Das Hin und Her im UEFI-BIOS liegt gerne mal an Windows.

Wenn dort ein umfangreiches Update, wie die Version 1909, installiert wird, tendiert Windows dazu sich in der vorher gesetzten Bootreihenfolge wieder an die erste Stelle zu setzen...

Einfach für die nächsten WIN-Updates darauf achten und weitermachen... 😊

Hat sich bei deiner Neuinstallation das Partitions-Schema deiner Win-Platte von GPT/GUID auf MBR zurückgesetzt?