Erledigt 8700k throttled nicht

Beitrag von „swantje“ vom 29. November 2019, 20:18

pebbly verstehe nicht, ist das nicht einfach ein monitoring tool wie HWsensors? habs installier und es zeigt mir das gleiche an wie HW sensors.

Heroic73 teste ich nochmal, sec

edit: sowohl sitz den kühlers als auch wlp und conductonaut gecheckt, alles gut...