Erledigt

Lenovo T510 mag nicht von der SSD booten

Beitrag von „Tardar“ vom 16. Dezember 2019, 23:01

Hi zusammen,

erst einmal einen riesen Danke für die wahnsinns Plattform, die ihr hier geschaffen habt, ich bin total begeistert 😊

Die eigentliche Installation auf meinem T510 lief auch problemlos über den vorher erstellten Installations Stick durch.

Allerdings habe ich das Problem, dass mein HighSierra nur mit angestecktem USB Stick bootet.

Ohne sehe ich ausschließlich einen blinkenden Cursor - das sieht für mich nach fehlendem BootLoader aus.

Den habe ich zuvor auf meine Systemfestplatte geschrieben und im Anschluss die EFI gemounted und das EFI Verzeichnis vom Stick dorthin geschoben und bestehende Dateien ersetzt.

Ich bin mir nun unsicher, welche Daten ihr noch benötigt, werde sie aber in jedem Fall hochladen, wenn ich weiß wie ich Euch unterstützen kann 😊

Ich sag schonmal Danke und Euch allen eine schöne Vorweihnachtszeit 😊

Besten Dank und viele Grüße

Tardar