Erledigt MSI Creator X299 Boot-Probleme

Beitrag von „Gaulomatic“ vom 23. Dezember 2019, 07:42

Ich habe die Renames für den EC hinzugefügt (alle drei) und leider hat sich nichts geändert, er bleibt bei "PCI configuration end" hängen.

Das Ding ist, daß ich ohne diesen XCPM-Patch gar nicht aus Clover heraus komme, das einzige, was man sieht, sind die Plus-Zeichen.

Ich habe auch mit FakeCPUID (auf Skylake-X) und Above 4G gespielt.

Ich habe den EFI-Ordner an die Nachricht angehangen.