AppleALC - der dynamische AppleHDA Patcher

Beitrag von „a1k0n“ vom 23. Dezember 2019, 19:00

Conaxant CX20757 benötigt Layout ID 28. Dadurch gehen internen Lautsprecher und Kopfhörer. (switcht beim Ein- und Ausstecken) Besser wäre aber VoodooHDA und HDA Disabler. Damit geht sogar das interne Mic. Musst dann aber Manuel umstellen ob interne LP oder Kopfhörer (macht es nicht mehr allein)

Für die Kamera musst du Fixownership und die anderen beiden USB Dinger in Clover auf Yes/True stellen.