Upgrade auf Catalina -> nur noch USB 2.0 Ports funktionieren.

Beitrag von „Powdermaniac“ vom 25. Dezember 2019, 12:21

Hallo zusammen ich habe das gleiche Problem. Auch bei mir wollen USB3 nicht. Unter Mojave hat es funktioniert mit den entsprechend Kext (usbports.kext) sowie dem Patch (SSDT-USBX.aml /SSDT-EC.aml). Habe ich allenfalls noch ein Patch unter Clover Config --> ACIP vergessen?

Vielen Dank für eure Hilfe.