Erledigt Hilfe Ruhemodus der möchte noch nicht funktionieren!

Beitrag von „furchti“ vom 27. Dezember 2019, 19:33

So, meine Bemühungen meine FX Kiste mit Sierra zu bespielen sind erst mal gescheitert. Er bootet wohl mit dem Prelinked Kernel, hab aber immer entweder USB loops oder CPU Panic , wird nix. Zum Schluß hab ich plötzlich keine Laufwerke mehr im Clover Boomenü gehabt, wurden nicht mehr angezeigt. Auch wenn ich einen anderen EFI Folder in die Bootpartition kopiert habe.

Letzter Versuch sich auf das zu konzentrieren was ich bis jetzt habe:

Eine HigSierra Installation (10.13.6 17G8037) (Vanilla vom Mac Pro 5.1) die läuft mit der EFI im Anhang, NUR.... Usb 3.0 geht gar nix usb 2.0 teilweise, sehr langsam. Und ich glaub bei SATA geht auch sehr langsam die Datenübertragung beim kopieren zB.

Sonst währe das eigentlich das richtig Betriebssystem für diesen Rechner,

würde mir schon reichen.

Ich schick mal meine Dateien mit hoch, vielleicht kann sich das wer anschauen! I mog nima...