Erledigt Aussetzer/Stocken/Ruckeln nach ungeplanten Update

Beitrag von „Alpino219“ vom 2. Januar 2020, 22:47

Hallo ich bin es nochmal -.-

Nach ein paar tagen seit das System läuft hab ich wieder die selben Aussetzer und Ruckler mit dem Audio und Video zwar nicht so extrem wie gehabt aber es geht wieder los. g-force al6042 Wolfe könntet ihr vielleicht nochmal ein blick in die EFI werfen und mir viellicht sagen wo ich selber nachlesen kann was ich an Kext usw. brauche für mein System? Gibt es sowas?

Ich bin langsam soweit mein System zu verkaufen weil es mir echt die Nerven raubt. Die Aussetzer hab ich vor allem beim video bearbeiten aber auch ganz normal beim video gucken auf Youtube oder auch bei einem Video auf der Platte. Ich danke euch schonmal im voraus.