Erledigt Soundwiedergabe stockt und bricht ab nach einiger Zeit.

Beitrag von „DSM2“ vom 5. Januar 2020, 18:51

Die Version **vor** den Supplemental Updates kann er per Treeswitcher nicht laden.

Der Treeswitcher lädt immer die letzte Version eines ausgewählten Builds, im Fall der 10.14.5 wäre das 18F2059,

benötigen würde er aber 18F132 und nicht die Versionen die danach kamen...