Erledigt **Funktioniert bei euch USB C 3.1 bzw. Thunderbolt 3?**

Beitrag von „Mork vom Ork“ vom 6. Januar 2020, 15:55

Das neueste BIOS für Dein Board bietet noch reichlich "versteckte" Settings für Thunderbolt.



damit sie im BIOS auch "bedienbar" sin

-