Erledigt Funktioniert bei euch USB C 3.1 bzw. Thunderbolt 3?

Beitrag von „maschinenwart“ vom 8. Januar 2020, 01:21

Der Eintrag erscheint erst, wenn du tatsächlich etwas angeschlossen hast und auch nur wenn es vor dem Booten angestöpselt war! Ich habe für TB nichts gepatcht.

Ich boote mit Clover, bin aber noch bei High Sierra, da ich eine nVidia Grafikkarte verbaut habe. Der Rechner wird vorerst auch nicht upgedatet. Der läuft so stabil und wird immer noch als Produktionsrechner benutzt.

Im Anhang ist mein Clover-Ordner (nur die wichtigsten Dateien).

- Die SSDT-UIAC-Z170X.aml ist speziell für meine USB Konfiguration (15-Port Limit), hat aber keinen Einfluss auf die USB-C Ports.
- Im Other-Ordner drei Kext-Dateien, die zum Starten ausreichen
- Der Rest der Kexte ist im Zusatzordner "Kexte in L E", welche also nach /Library/Extensions gehören
- Die config.plist ist für einen iMac17,1