Hilfe bei AMD Clover Hackintosh

Beitrag von „ralf.“ vom 10. Januar 2020, 17:23

Die Version "EFI OC 10.15.1.zip" ist nicht das Problem.

Während die Samsung 970 Evo Plus schon ein Problem darstellt, soll mit einem Firmware Update zu beheben sein, aber ???

Wenn er durchbootet, kann es sein das der PC noch an bleibt, aber ein Black Screen passiert.

Ansonsten wäre das letzt Bild vom Vebose-Text wichtig.