Installationsproblem Acer Aspire 7 A715-71G-53TU

Beitrag von „marcinkk“ vom 12. Januar 2020, 16:24

> Zitat von McRudolfo
>
> Wenn ich das richtig sehe sollte das WLAN-Gerät 168c:003e = Qualcomm Atheros QCA6174 = DW1820 sein.
> Versuche es mal mit dieser Kext:
>
> AirportBrcmFixup Patch Sammlung für Broadcom Airport Wi-Fi Karten
>
> Wird bei dir der Akku-Ladestand richtig angezeigt? Ruhezustand ect. funktioniert möglicherweise mit einer gepatchten DSDT - vielleicht kann @al6042 weiter an seinem Heldenstatus schrauben

hallo, hast du es geschafft die qca6174 wifi karte in hackintosh laufen zu lassen?