In Arbeit Beelink U55 "Hack Mini" - inkl. EFI

Beitrag von „g-force“ vom 14. Januar 2020, 13:48

Ich hätte gerne mal eine Zusammenfassung von bhu9000 , aus der ersichtlich wird, wo die Fehler lagen und wie sie beseitigt wurden. Vorallem das Bootproblem incl. BIOS-Einstellungen (Stichwort: Netzwerkkarte) interessiert mich.